




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BRZEGU

ul. Armii Krajowej 22, 49-300 Brzeg
sekr. tel. 77 444 18 50, fax 77 444 18 40

HK.4327.3.2.2015.AS



Brzeg, dnia 26 CZE. 2015

Ocena bieżąca jakości wody - miejsce wykorzystywane do kąpieli w Lewinie Brzeskim, ul. Nysańska

Na podstawie art. 34d ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu

na podstawie przekazanego przez organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Lewinie Brzeskim, ul. Nysańska:

- sprawozdania z badań próbki wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 16.06.2015 r. w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Lewinie Brzeskim, ul. Nysańska (sprawozdanie z badań próbki wody nr 497/W/S/OL/15 z dnia 19.06.2015 r.) oraz
- oceny wizualnego nadzorowania wody przeprowadzonej w dniu: 16.06.2015 r. w miejscu wykorzystywanym do kąpieli: Lewin Brzeski, ul. Nysańska

stwierdza

iż, jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Lewinie Brzeskim, ul. Nysańska odpowiada wymaganiom określonym w Załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzegu
[Signature]
lek. med. Beata Rozmus

Otrzymuje:

1. Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
2. a/a

Oddział Higieny Komunalnej
tel. 77 444 18 37
Sprawę prowadzi: Agnieszka Sobór

e-mail: sekretariat@pssebrzeg.pol.pl
<http://pssebrzeg.pis.gov.pl/>

**POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZEGU**

ul. Armii Krajowej 22, 49-300 Brzeg
sekr. tel. 77 444 18 50, fax 77 444 18 40

Brzeg, dnia 16.06.2015 r.

**Ocena wizualnego nadzorowania wody przeprowadzona w dniu: 16.06.2015 r.
w miejscu wykorzystywanym do kąpielii w Lewinie Brzeskim, ul. Nysańska**

Strona prawa:

Lp.	Wizualne nadzorowanie wody	Wynik	Dopuszczalna wartość*
	A	B	C
1	Zakwit sinic (smugi, kożuch, piana)	brak	brak
2	Rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego	brak	brak
3	Obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć)	brak	brak

Strona lewa:

Lp.	Wizualne nadzorowanie wody	Wynik	Dopuszczalna wartość*
	A	B	C
1	Zakwit sinic (smugi, kożuch, piana)	brak	brak
2	Rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego	brak	brak
3	Obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć)	brak	brak

* Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. Nr 86, poz. 478).

Sporządził:

Stary Asystent
Oddziału Higieny Komunalnej

Elżbieta Ciesińska